



Pflege und Wartungsanleitung für Ihre TREPPE

Schutzverpackung der Stufen

Die Stufenverpackung schützt Ihre Treppe vor Beschädigungen. Spätestens nach zwei Wochen sollten Sie diese jedoch vorsichtig entfernen. Bei längerer Abdeckung sollte die Treppe vor der Sonne geschützt werden, da durch die UV-Strahlung Farbunterschiede im Holz entstehen können, die sich später nur sehr langsam wieder angleichen.

lackierte Treppen

Die hochwertigen Treppenlacke entsprechen den Ansprüchen der DIN 4102 Klasse 1b, schwerentflammbar. In ausgehärtetem Zustand ist unser Lack schadstofffrei und somit auch für Allergiker und Kinderspielzeug geeignet (Europ. Norm 73, Teil 3). Sie zeichnen sich durch einen extrem guten Abriebwert aus.

Die Oberfläche bitte nur nebelfeucht wischen und keine Scheuermittel oder Mikrofasertücher benutzen!

Milde Reinigungsmittel können verwendet werden (z.B. Remmers Aidol Treppen und Parkettpflege für versiegelte Oberflächen). Bitte vermeiden Sie Möbelpolish, da die Treppe sonst zu einer Rutschbahn wird.

Kleinere Macken an der Treppe können mit einem Hartwachs im gleichen Farbton ausgebessert werden.

geölte Treppen ...

benötigen eine aufwendigere und regelmäßige Pflege, denn die Oberflächenbehandlung aller geölten Flächen unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freunde an Ihrer wertvollen Treppe haben:

▪ **Die Unterhaltspflege ...**

wird zur Entfernung von Staub und Schmutz mit einem Besen, Mopp oder Staubsauger durchgeführt; **BITTE KEINE MIKROFASERTÜCHER VERWEDEN!** Der feine Schmutz und Staub wird anschließend mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenem Lappen oder Wischer entfernt. Auf 10 Liter Wischwasser gibt man etwa 250ml Aidol Hartwachs-Polish.

Wichtig ist hierbei, dass die Treppe niemals überschwemmt werden darf. Staub und Sand wirken wie Schleifmittel und führen zu vorzeitigem Verschleiß.

▪ **Die Auffrischung ...**

findet nach Bedarf statt.

So müssen Treppen in Wohnräumen nur alle 4 bis 8 Wochen mit Aidol Hartwachs-Polish aufgefrischt werden. Bei höherer Belastung (Treppe in Büroräumen), empfehlen wir eine 14-tägige bis monatliche Auffrischung.

Dabei wird die geölte Treppe durch die hochwertigen Wachsemulsionen des Aidol Hartwachs-Polish vor vorzeitigem Verschleiß bewahrt.

▪ **Das Ausbessern ...**

von kleinen Beschädigungen und Kratzern stellt bei geölten Böden auch kein Problem dar, wenn Sie sich für Aidol Hartwachs-Öl entschieden haben. Die verletzte Stelle wird vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240 bis 320) ausgeschliffen und von Staub befreit. Danach wird das Aidol-Hartwachs-Öl mit einem Lappen auf die auszubessernden Stellen aufgetragen und eingearbeitet.

▪ **Das Raumklima ...**

dient der Werterhaltung und dem menschlichen Wohlbefinden.

Das ideale Raumklima für Mensch und Treppe liegt bei einer Raumtemperatur von 19–23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60%.

Eine geringere Luftfeuchtigkeit fördert das Schwinden des Holzes und führt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen.

Edelstahlteile ...

werden mit einem Edelstahlpflegespray gereinigt. Einfach auf ein Leinentuch aufsprühen und die Edelstahlteile abreiben.

INFORMATION

Schreinerei Dirk Berens GmbH

Orsfelder Str. 8

D-54657 Gindorf

Tel. +49 6565 93 33 05

Fax +49 6565 93 33 04

www.berens-dirk.de

d.berens@berens-dirk.de

